

Manual: Glaze cutter

- 1) Covering working surface and using protective equipment and clothing is recommended.
- 2) Place the cutter on a flat surface. Adjust the cutter with the screws according to the size of the bottle and the place you want to cut the bottle.
- 3) Insert the bottle into the cutter and rotate it with light pressure. A thin line will appear on the bottle. Rotate the bottle so that the line is as straight as possible.
- 4) Then soak the bottle alternately in hot and cold water until the bottle is halved. Sand the edges with sandpaper. After use, make sure that no glass fragments remain on the work surface and around.

Návod: Řezačka na skleněné lahve

- 1) Před použitím je vhodné zakrýt pracovní plochu, použít ochranné pomůcky a pracovní oděv.
- 2) Řezačku umístěte na rovný povrch. Podle velikosti lahve a podle toho, kde budete chtít lahev uříznout, nastavte pomocí šroubů řezačku.
- 3) Vložte lahev do řezačky a s pomocí lehkého tlaku jí otáčejte. Na lahvi se objeví tenká linka. Otáčejte lahvi tak, aby byla linka co nejvíce rovná.
- 4) Poté lahev namáčejte střídavě v horké a studené vodě, dokud se nerozpůlí. Brusným papírem obruste hrany. Po použití se ujistěte, že na pracovní ploše a okolí nezůstaly skleněné úlomky.

Használati utasítás – Csemperakási segédeszköz 25 db

- 1) A lerakott csempék kiegyenlítéséhez fogja meg a segédeszközt a felső piros résznél, és lazítsa meg a fekete nyomóanyát!
- 2) Helyezze be a T-alakú fémrészt a csempék közé, és forgassa el az egész készüléket 90°-kal! Ügyeljen arra, hogy a fémrész mindkét csempe alá legyen behelyezve, és kellőképpen megtámassza.
- 3) Ezután a nyomóanyát kezdje el lassan behúzni, amíg elégedett nem lesz az igazítással.
- 4) Ha szükséges, használjon műanyag csavar kulcsot az anya meghúzásához.
- 5) Miután a ragasztó megkeményedik, lazítsa meg az anyát, fordítsa el a szerszámot 90°-kal és húzza ki! Ismétlje meg ezt az eljárást minden szükséges helyen.

Használati utasítás: Üvegpalackvágó

- 1) Használat előtt célszerű a munkaterületet letakarni, védőfelszerelést és munkaruhát viselni.
- 2) Helyezze a vágót sima felületre! A palack méretétől és a palack vágásának helyétől függően állítsa be a vágóeszközt a csavarok segítségével.
- 3) Helyezze az üveget a vágóba, és enyhe nyomással forgassa. Az üvegen egy vékony vonal jelenik meg. Az üveget úgy forgassa, hogy a vonal a lehető legegyszerűbb legyen.

- 4) Ezután áztassa az üveget felváltva hideg és meleg vízbe, amíg ketté nem válik. A széleit csiszolja meg csiszolópapírral! Használat után győződjön meg arról, hogy a munkafelületen és a környező területen nem maradt üvegszilánk.



Manual: Tăietor de Glezne

- 1) Se recomandă acoperirea suprafeței de lucru și utilizarea echipamentului și a îmbrăcămintei de protecție.
- 2) Așezați tăietorul pe o suprafață plană. Reglați tăietorul cu șuruburi în funcție de dimensiunea sticlei și locul în care doriți să tăiați sticla.
- 3) Introduceți sticla în tăietor și rotiți-o cu o ușoară presiune. Pe sticlă va apărea o linie subțire. Rotiți sticla astfel încât linia să fie cât mai dreaptă posibil.
- 4) Apoi înmuiiați sticla alternativ în apă caldă și apă rece până când sticla este tăiată în două. Lustruiți marginile cu hârtie abrazivă. După utilizare, asigurați-vă că nu rămân fragmente de sticlă pe suprafața de lucru și în jurul acesteia.